

Information de service SI 300 002

Destinataire:	Responsable technique/technicien	Date:	19.09.2011
	<input checked="" type="checkbox"/> Importateur	<input type="checkbox"/> Station de montage	<input checked="" type="checkbox"/> Transporteur
	<input type="checkbox"/> Station agréée au remplacement de pare-brise		
Produit/Syst.:	emotachDirect (Toutes les versions)		
Concerne:	Lecteurs de cartes à puce de la marque SCM Microsystems		
	L'application doit être redémarrée		

1 Problème

Lorsqu'une carte à puce est insérée dans le mauvais sens dans un des ces lecteurs, il est impossible de lire d'autres cartes à puce sans avoir préalablement redémarré l'application.

2 Solution

Il faut contrôler que la carte à puce soit insérée correctement dans le lecteur → puce visible.

Exemples:

